



Ofício nº 386/AL

Pato Branco, 17 de outubro de 2022.

Prezado presidente Claudemir Zanco,

Vimos através deste encaminhar ofício 78/2022 do Departamento de Trânsito, em resposta aos requerimentos 802, 803, 807, 811, 812, 813, 815, 817, 818/2022 enviado ao Executivo Municipal através do ofício 411, 413/2022-DL.

Ademais, aproveitamos o ensejo para renovar nossos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,



Francieli Catusso Tamagno
Assessora de Assuntos Legislativos



MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO

Secretaria de Engenharia, Obras e Serviços Públicos
DEPATRAN - Departamento Municipal de Trânsito

Rua Tapir, 1161, Centro • CEP 85.501-046 • Pato Branco • PR
46 3902.1350 / 3902.1355 depatran@patobranco.pr.gov.br www.patobranco.pr.gov.br

OFÍCIO 78/2022

Do: Diretor do Departamento de Trânsito

Para: Exmo. Presidente da Câmara de Vereadores de Pato Branco

Data: 11/10/2022

Assunto: Requerimentos nºs 802/202, 803/202, 807/2022, 811/2022, 812/2022, 813/2022, 815/2022, 817/2022 e 818/2022 - Câmara Municipal. Resposta

Trata-se de manifestação acerca dos Requerimentos nºs 802/202, 803/202, 807/2022, 811/2022, 812/2022, 813/2022, 815/2022, 817/2022 e 818/2022 - Câmara Municipal, conforme abaixo descrito:

Requerimento nº 802/2022: requer a instalação de semáforos nos cruzamentos da Rua Tapir com Rua Vinícius Cadorin - Bairro Cadorin; Rua Itabira com Rua Vinícius Cadorin - Bairro Cadorin; Rua José Catani com Rua Tapir - Bairro Bancários; Rua Itabira com Rua José Catani - Bairro Bancários; Rua Tupinambã com Rua Tapir - Bairro Bancários; Rua Tupinambã com Rua Itabira - Bairro Bancários; Rua Tapir com Rua Aimoré - Bairro Bancários.

Conforme manifestação do Chefe da Divisão Administrativa de Trânsito, o estudo de implantação de sinalização semaforica demanda de tempo e desta forma os cruzamentos carecem de levantamento e acompanhamento .

Requerimento nº 803/2022: requer a possibilidade de instalação de redutores de velocidade (lombada) na Vinícius Cadorin nas proximidades do nº 031 - Bairro Cadorin; Rua Vinícius Cadorin nas proximidades do nº 366 - Bairro Cadorin; Rua Tapir nas proximidades do nº 2520 - Bairro Cadorin; Rua Tapir nas proximidades do nº 2562 - Bairro Cadorin; Rua Tapir nas proximidades do nº 2010 - Bairro Cadorin; Rua Itabira nas proximidades do nº 1680 - Bairro Bancários.

Conforme manifestação do Chefe da Divisão Administrativa de Trânsito, os locais serão submetidos a análise.

Requerimento nº 807/2022: requer a instalação de um redutor de velocidade (faixa elevada), na Rua Maria Bombarda Oldoni, próximo a residência nº 340, no bairro Parque do Som..

Conforme manifestação do Chefe da Divisão Administrativa de Trânsito,

Paralelamente, de acordo com a Chefe do Setor de Cadastro e Estatística do Depatran, o local supracitado registrou dois acidentes no ano de 2022.

Requerimento nº 811/2022: requer a implantação de um redutor de velocidade (lombada) na Rua São Miguel nas proximidades do número 145 no Bairro Sudoeste.

Conforme manifestação do Chefe da Divisão Administrativa de Trânsito.

Paralelamente, de acordo com a Chefe do Setor de Cadastro e Estatística do Depatran, não houve registro de acidentes na via referenciada ou nos cruzamentos e vias secundárias próximas, no ano de 2022.

Requerimento nº 812/2022: requer a instalação de semáforo no cruzamento da Rua Iguaçu com a Rua Assis Brasil no Centro.

Conforme manifestação do Chefe da Divisão Administrativa de Trânsito, não existe o cruzamento referenciado.

Requerimento nº 813/2022: requer a possibilidade de instalação de semáforo no cruzamento da Rua Pio XII com a Rua Tamoio no Centro.

Conforme manifestação do Chefe da Divisão Administrativa de Trânsito, estudos preliminares não apontam a necessidade de implantação de sinalização semafórica no local.

Requerimento nº 815/2022: requer a implantação de um redutor de velocidade na Rua Arthur Bernardes, no Bairro Vila Isabel.

Conforme manifestação do Chefe da Divisão Administrativa de Trânsito, encontra-se em estudo a implantação de redutor na via próximo ao numeral 836.

Requerimento nº 817/2022: requer informações sobre a Indicação nº 337/2021, a qual indica a adequação da lombada, situada na Rua Visconde de Tamambaré, em frente ao nº 611, Bairro Santa Terezinha.

Conforme manifestação do Chefe da Divisão Administrativa de Trânsito, está em estudo a estruturação da via e com isso a substituição do redutor físico por dispositivo eletrônico.

Requerimento nº 818/2022: requer a pintura do asfalto da comunidade Passo da Ilha.



Conforme manifestação do Chefe da Divisão Administrativa de Trânsito, Cronograma de pinturas encontra-se em atraso, porém nova equipe está em treinamento a fim de dar celeridade ao processo e assim atender as demandas.

Atenciosamente



Robertinho da Luz Delonga
Diretor do Departamento de Trânsito
Portaria 056/2022