



Ofício nº 542/2025/AAL

Pato Branco, *datado e assinado digitalmente.*

Ao Senhor  
LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO  
Presidente  
Câmara Municipal de Pato Branco  
Pato Branco - PR

Prezado, segue resposta ao Requerimento nº 862/2025.

Cumprimentamos os dignos vereadores pelo trabalho realizado em favor do nosso município, assim como nos colocamos sempre à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

CARLINHO ANTONIO POLAZZO  
Assessor de Assuntos Legislativos





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B5C7-A367-3453-9639

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ CARLINHO ANTONIO POLAZZO (CPF 855.XXX.XXX-30) em 01/12/2025 14:52:05 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/B5C7-A367-3453-9639>

## Memorando 3- 28.066/2025

---

**De:** Luryan K. - SMA-FISC

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 25/09/2025 às 15:14:43

**Setores envolvidos:**

SEO, SMA, SMA-FISC, SEC-EXEC-AL, SEO-DE-SMS

**req 862**

Prezados,

Segue o ofício N°399 em resposta ao Requerimento N°862/2025.

Atenciosamente,

—  
**Luryan Tairini Kagimura**

Chefe da Divisão de Políticas Ambientais

Portaria 059/2025

Matrícula 115495

**Anexos:**

Oficio\_n\_399\_Resposta\_ao\_requerimento\_862\_Camara.pdf





Ofício nº 399/2025/SMA

Pato Branco, assinado e datado digitalmente.

Ao  
Ilustríssimo Senhor  
Lindomar Rodrigo Brandão  
Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco

**Assunto:** Resposta ao Requerimento nº 862/2025

Prezado senhor,

Em atenção ao Requerimento nº 862/2025, de autoria do vereador Diogo Domingos Grando - PRD, que solicita a realização de revisão e conserto das placas de concreto instaladas na passarela localizada no Bairro Bonato, esta Secretaria Municipal de Meio Ambiente informa que uma vistoria técnica foi realizada no local visando atender à solicitação e verificar as condições da estrutura descrita no documento.

Durante a vistoria, foi constatado que as placas de concreto que compõem a passarela estão devidamente instaladas no local e apresentam grande peso, o que dificulta significativamente qualquer movimentação ou deslocamento natural. Além disso, foi identificado que a passarela possui fixações laterais com barras de ferro, que proporcionam maior segurança e garantem a estabilidade das placas, mesmo em situações de uso contínuo.




Figura 1. Placas instaladas na passarela e fixação lateral de barras.



No que se refere às frestas existentes entre as placas, verificou-se que estas são pequenas e características do processo de montagem da passarela. Essas frestas não apresentam dimensões suficientes para possibilitar, por exemplo, a passagem de extremidades corporais, como pés, de modo que não representam risco à integridade física dos pedestres que utilizam o local.

Dessa forma, concluímos que a passarela apresenta condições adequadas para o seu uso diário, não havendo, até esta data, risco imediato ao deslocamento das placas de concreto ou abertura de espaços capazes de comprometer a integridade física dos cidadãos.

Permanecemos à disposição para reavaliação futura caso se verifique alguma modificação nas condições atuais ou surjam novas demandas específicas relativas à estrutura em questão.

Atenciosamente,

**Vicente Lucio Michaliszyn**  
*Secretário de Meio Ambiente*





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E87E-C7D8-2E4C-77A4

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ VICENTE LUCIO MICHALISZYN (CPF 734.XXX.XXX-53) em 25/09/2025 15:20:01 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/E87E-C7D8-2E4C-77A4>